

Управление образования Администрации
 Неклиновского района Ростовской области
 муниципальное бюджетное
 общеобразовательное учреждение
 Неклиновского района
 Вареновская
 средняя общеобразовательная школа
 (МБОУ Вареновская СОШ)
 346871, с.Вареновка, ул.Советская,125
 E-mail: varenc@donpac.ru
 тел:8(8632)2-56-59
 ОКПО 02700931 ОГРН 1046123002199
 ИНН/КПП 6123014597/612301001
 24.08.232 № 1134

Начальнику отделения надзорной
 деятельности и профилактической
 работы по Неклиновскому району
 управления надзорной деятельности и
 профилактической работы
 Главному государственному инспектору
 Неклиновского района по пожарному
 надзору
 подполковнику внутренней службы
 Лойторенко А.В.
 директора МБОУ Вареновская СОШ
 Мироненко С.Ю.

Ответ на Предписание Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями ликвидации последствий стихийных бедствий об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 12.12.2022 г. № 49/1/1:

Направляем в Ваш адрес сведения о выполнении мероприятий по предписанию об устранении выявленных нарушений от 12.12.2022 г. № 49/1/1: со сроком исполнения до «02» октября 2023 г.

№ п/п	Вид нарушений обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть , статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Отметка о проведенных мероприятиях	Сроки исполнения
1.	При эксплуатации объекта защиты руководитель организации не обеспечил проведение работ по огнезащитной обработке строительных конструкций	(ст.13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16	Выполнено. Договор № 41 на огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачного помещения от 09.06.23 г. Договор № 41 на огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачного помещения от 09.06.23 г. (Копии прилагаются)	До 02.10.2023 г.

	чердачного помещения с составлением соответствующего акта (протокола)	сентября 2020 года № 1479)		
2.	На объекте защиты при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы (более 10 лет), установленного изготовителем (поставщиком) и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации руководитель организации не обеспечивает ежегодное проведение испытаний автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре до их замены в	(ст.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479)	Выполняется Договор на испытание автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ИКЗ 23312301459761230100100030000000244 от 25..июля 2023 г. (Копии прилагаются)	До 02.10.2023 г.

	установленном порядке.			
3.	<p>Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) складского помещения с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности). Помещения разных классов пожарной опасности). Помещения разных классов функциональной пожарной опасности необходимо выделять противопожарными преградами в</p>	<p>(ст.88 ФЗ № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года, п.12 Постановление Правительства № 1479 от 16.09.2020)</p>	<p>По мере поступления финансирования</p> <p>Направлено ходатайство начальнику Управления образования Администрации Неклиновского района Пегушину В.М. о выделении дополнительных денежных на замену двери на пожаробезопасную в помещении электрощитовой, в подвальном помещении, замена люка на пожаробезопасный в чердачном помещении МБОУ Вареновская СОШ</p> <p>Составлена ПСМ документация (замена дверей на пожаробезопасные (с нормируемым пределом огнестойкости) в помещении электрощитовой</p> <p>Составлена ПСМ документация (замена дверей на пожаробезопасные (с нормируемым пределом огнестойкости) в подвальном помещении</p>	<p>До 02.10.2023 г.</p>

	соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты», а именно противопожарных дверей 3 –го типа с пределом огнестойкости E130 кладовой в подвальном помещении.			
4.	Объект не обеспечен устройством выхода на чердак через противопожарный люк 2 – го типа размером 0,6*0,8 по закрепленным стальным стремянкам	(статья 4, № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты)	Составлена ПСМ документация (замена дверей на пожаробезопасные (с нормируемым пределом огнестойкости) в чердачном помещении Выполнено. Стальная стремянка закреплена.	До 02.10.2022 г.
5.	Допускается хранение горючих материалов в подвальном помещении	(ст.16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных	Выполнено. (Фото прилагается)	До 02.10.2023 г.

		<p>постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479)</p>	
6.	<p>В месте расположения приемно – контрольного прибора АПС отсутствует аварийное освещение, которое должно включаться автоматически при отключении основного источника освещения</p>	<p>(ст.5,654,91,103 ФЗ от 22 июля 2008 г., № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования п.13.14.13).</p>	<p>Выполнено. В месте расположения приемно – контрольного прибора АПС установлено аварийное освещение. (Фото прилагается)</p>

Директор МБОУ Вареновская СОШ

Мироненко С.Ю.

